


QC3 - USB-A Stepdown Converter

Image not found or type unknown



- Eingangsspannung: 6-32V DC (Lötanschluß)
- QC3.0 Ausgang: 5V DC 3.4A / 9V DC 2.5A / 12 DC 2A (über USB-A)
- Betriebstemperatur: 0-40°C